





# sb 12 / hbs 300



update: 23.05.2016

Skizze	Art.Nr.	Benennung	Bennennung
4	3901502012	untere Tür	lower door
7	3901502019	obere Tür	upper door
8	73190033	Bandage für Bandrad	lining 31504011
9	2091236	Zylinderschraube	cheese head screw M6x16 8.8 912 VZ
10	2679806	Fächerscheibe	serrated lock washer A6,4 6798 VZ
11	3901502132	unteres Bandrad	lower bandwheel
12	3901502135	Riemenscheibe	pulley
13	3901502047	Lager	bearing
15	3901502141	Sägeband 13 / 4 Z/Z x 2240 (Standard)	band saw blade
15	390 1502 702	Sägeband 6 / 6 Z/Z x 2240	band saw blade
15	390 1502 703	Sägeband 6 / 24 Z/Z x 2240	band saw blade
17	3901502046	oberes Bandrad	upper bandwheel
26	73190111	Schalter kpl.	switch cpl. (ohne Not-Aus-Klappe; ab Nov 2013)
27	3901502021	Bolzen	bolt
28	3901502022	Führung	Bearing bolt support
29	1679929	Sicherungsscheibe	locking washer
32	1209306	Tellerfeder	cup spring
36-37	73190031	Gegenlager Satz=2Stk.	counter bearing, 1 set = 2 pieces (incl.part 26)
39	1091628	Gewindestrift	threaded pin M8x10 ST 916 BK
40	3901502144	Führungsbolzen	guide pin
41	73190030	Führungsgehäuse	Guide holder DJ315S3012
43	3901502139	Getriebewelle	shaft for gear
45	3901502150	Schiebedeckel	sliding lid
46	3901502038	Rollenführungshalter	Guide carrier system
47	3901502034	Gleitleiste	Guide carrier extrusion
48	3901502033	Zahnstange	rack
52	3901502074	Sicherungshandrad	turn-lock fastener
56	3901502075	Feder	spring
60	73230058	Handrad	hand wheel
62	3901502061	Gewindestange	thread bolt
63	3901502057	Deckel	cap
72	3901502086	Führungsfinger	pilot pin
75	3901502080	Radachse	bearing bolt
76	3901502010	Motor	motor
77	3901502095	Absaugstutzen	suction connector
80	3901502127	Welle	shaft for belt tension
85	3901502087	Riemenscheibe	motor pulley
86	3901502130	J-Riemen	J-belt
88	3901502137	Handgriff	handle
89	3901502146	Mutter	nut
90	3901502138	Stange	rod
91	3901502092	Ritzel	gear
93	05006121	Klemmhebel	clamb lever
96	3901502094	Segment	table trunnion
97	3901502093	Distanzprofil	spacer bushing
101	3901502151	Tischplatte	table plate
106	3901502147	Flügelschraube	Wing screw
107	73190020	Führungsschiene	guide tube
109	73190053	Federstahlwinkel	Spring steel angle
114	73190026	Führungsrohr	guide tube
117	73190060	Fußkappe	foot cap
120	73190027	Lupe	magnifying glass
126	73190023	Tischeinlage	table insert
129	3901502140	Zahnrad	gear

28	3901502022	Führung	Bearing bolt support
13, 8 - 11	3901502136	unteres Bandrad kpl.	lower band wheel cpl.
17, 13, 8	3901502048	oberes Bandrad kpl.	upper band wheel cpl.
18 - 21	3901502053	Spannrolle kpl.	Tensioning roller cpl.
25, 26	73190013	Schalter kpl.	switch cpl.
29-34	3901502041	Halterung für Bandrad kpl.	Roller guide cpl.
32, 108 - 122	73190048	Längsansschlag kpl.	Rip fence cpl. (Tpart 8-22 + 73)
36, 38, 128	73190029	Anlaufrolle Satz=2Stk.	sheave set Satz = 2 pieces (incl. part 23)
57, 53	3901502076	Flügelmutter kpl.	Wing nut cpl.
67, 71, 72, 73	3901502083	Bandführung unten	belt guide lower
133-134	390 1502 148	Anschraubwinkel Satz links/ rechts	Bolt-on angle set left and right
139	390 1502 149	Gummifuß	rubber foot
53 / 130 - 145	390 1502 152	Untergestell kpl.	under stand cpl.
130	390 1502 153	Gestellfuß	frame feet
131	390 1502 154	Strebe lang	strut long
132	390 1502 155	Strebe kurz	strut short
o.Abb.	3901502142	Beipackbeutel Maschine	screw bag for machine
o.Abb.	3901502143	Beipackbeutel Untergestell	screw bag for stand
o.Abb.	390 1302 173	Lüfterrad	fan wheel
o.Abb.	390 1502 701	Querschneidlehre	mitre gauge
o.Abb.	73121102	Kondenstor	capacitor